



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/19436-26/75901

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.  
BELOKRANJSKA CESTA 24 A  
8340 Črnomelj

Naročilo: Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.

Novo mesto, 28.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Štrekljevec 14  
**Številka vzorca:** 26/75901  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj  
**Vzorec odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 21.07.2026 11:25  
**Mesto odvzema:** Vodovod Semič-Črnomelj - omrežje, Štrekljevec 14  
**Vzorec sprejel:** Dario Rahija  
**Kraj in čas sprejema:** Novo mesto, 21.07.2026 13:34

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat        | Enota           | Izražen kot/na               | Kriterij                                 | Skladnost |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |                 |                 |                              |                                          |           |
| Temperatura vode               | 23.1            | °C              |                              | /                                        | /         |
| Klor-prosti                    | 0.27            | mg/L            | LOQ                          | /                                        | /         |
| pH                             | 7.5             |                 |                              | 6.5-9.5                                  | skladen   |
| Električna prevodnost (20°C)   | 498             | µS/cm           |                              | 2500                                     | skladen   |
| Vonj                           | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe | skladen   |
| Okus                           | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe | skladen   |
| Motnost                        | <0.1            | NTU             |                              | /                                        | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |                 |                 |                              |                                          |           |
| Escherichia coli               | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10             | CFU/mL          |                              | /                                        | /         |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10             | CFU/mL          |                              | 100                                      | skladen   |
| <b>Osnovni parametri</b>       |                 |                 |                              |                                          |           |
| Amonij                         | <0.01           | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0.50                                     | skladen   |
| Barva (436 nm)                 | <0.2            | m <sup>-1</sup> |                              | /                                        | /         |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1



**Ocena rezultatov:**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19436-26/75901-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/19436-26/75901-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19436-26/75901-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Štrekljevec 14  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/75901  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Dario Rahija, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj  
**Naročilo:** Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 256210, 21.07.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Semič-Črnomelj - omrežje, Štrekljevec 14  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 21.07.2026 11:25  
**Odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 21.07.2026 13:34  
**Sprejel:** Dario Rahija

**Datum poročila:** 28.07.2026

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





## Rezultati preskušanja

| Parameter                                                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                                                   |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode                                                          | 23.1               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 21.07.26<br>21.07.26              |
| Klor-prosti                                                               | 0.27               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 21.07.26<br>21.07.26              |
| pH                                                                        | 7.5                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema | 21.07.26<br>21.07.26              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 23.1 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)                                              | 498                | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na<br>mestu odvzema     | 21.07.26<br>21.07.26              |
| <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <i>Meritev opravljena pri T = 23.1 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Vonj                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 21.07.26<br>21.07.26              |
| Okus                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 21.07.26<br>21.07.26              |
| Motnost                                                                   | <0.1               | NTU   |                   | SIST EN ISO 7027-1:2017,<br>na mestu odvzema | 21.07.26<br>21.07.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

### Opomba:

Izmerjena vrednost motnosti v odvzetem vzorcu je znašala 0,01 NTU.

Vodja naloge:  
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 28.07.2026 10:18

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Štrekljevec 14  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/75901  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Dario Rahija, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj  
**Naročilo:** Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Semič-Črnomelj - omrežje, Štrekljevec 14  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 24.07.2026  
**Datum in ura:** 21.07.2026 11:25 **Datum in ura:** 21.07.2026 13:34  
**Odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV **Sprejel:** Dario Rahija

### Rezultati preskušanja

| Parameter         | Rezultat<br>Opomba | Enota           | Izražen<br>kot/na            | Metoda<br>Kraj izvedbe                         | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Osnovni parametri |                    |                 |                              |                                                |                                   |
| Amonij            | <0.01              | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | ISO 11732:2005, poglavje 4 <sup>[1]</sup> , NM | 23.07.26<br>23.07.26              |
| Barva (436 nm)    | <0.2               | m <sup>-1</sup> |                              | SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM            | 22.07.26<br>22.07.26              |

[1] CFA analizator

Vodja oddelka:  
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 24.07.2026 07:08:31

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Štrekljevec 14  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/75901; Lab. št.: 26/7910  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Dario Rahija, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj  
**Naročilo:** Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Semič-Črnomelj - omrežje, Štrekljevec 14  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 21.07.2026 11:25

**Odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 21.07.2026 13:39

**Prevzel:** Nežka Lenarčič

**Datum poročila:** 27.07.2026

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 21.07.2026<br>22.07.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 21.07.2026<br>22.07.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 21.07.2026<br>24.07.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 21.07.2026<br>23.07.2026    |

**Analitik:**  
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

**Odgovorna oseba:**  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog  
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 27.07.2026 07:54:40

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.